

## Telefonbuch wird nicht geladen beim VW RCD510

18.05.2024 11:09:58

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	FISCON	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	15:35:22 - 13.07.2009

### Symptom (öffentlich)

In Verbindung mit einem RCD510 wird das Telefonbuch nicht geladen.

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

Es wurde seitens VW ca. in der KW 24/09 die Software vom RCD510 geändert.

In diesem Falle muss die FISCON einen Softwarestand von mindestens 1.69 haben, sollte die Software unter 1.69 sein, muss die FISCON eingesandt werden, kontaktieren Sie hierzu bitte Ihren Händler.