

Probleme beim Softwareupdate (Nur Com Port auswahl)

19.05.2024 02:36:31

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	FISCON	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	15:24:20 - 13.07.2009

Symptom (öffentlich)

Bei dem Softwareupdate unter Windows wird nur der Com Port, keine Bluetooth Verbindung angeboten.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

In diesem Fall wird das Bluetooth Modul nicht unterstützt. Verwenden Sie bitte einen anderen Bluetooth Stick.

(Aus vielen Anfragen ging hervor, dass ein Bluetooth Modul was serienmässig im Laptop verbaut ist, sehr oft nicht kompatibel war.)