

W203 C-Klasse Coupe Sprachausgabe nur auf der rechten Seite

18.05.2024 05:57:17

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	FISCON	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	20:15:10 - 08.09.2009

Symptom (öffentlich)

Nach Einbau der FISCON Version 1 wird die Sprachausgabe nur auf der rechten Seite (Beifahrerseite) ausgegeben.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Kunde muss den Kabelsatz einschicken, Kabelsatz wird entsprechend abgeändert.