

Fehlende Ladedruck / Öltemperatur-Anzeige bei TDI-Motoren

19.05.2024 01:03:38

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	E-MFA	Bewertungen:	7
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	92.86 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	11:35:51 - 27.02.2015

Symptom (öffentlich)

Keine Öltemperatur / Ladedruck-Information in der E-MFA bei älteren TDI-Fahrzeugen (vor 2007)

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Ein Update oder Tausch des CAN-Gateways kann das Problem beheben.
Artikelnummer 38144

VW Teilenummer: 1K0 907 530 AF (alle ab Revision L bis AF sollten das Problem lösen!)

VW Preis ca. 240€, Ebay oder Verwerter 25-70€