

## Wiederholende Meldung "Neues Telefonbuch verfügbar" RNS 510 + BlackBerry 8310

18.05.2024 12:31:35

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	FISCON	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	10:13:50 - 14.10.2010

### Symptom (öffentlich)

Beim Zusammenspiel der Komponenten FISCON FSE + VW Navigation RNS 510 + BlackBerry 8310 tritt folgender Fehler auf:  
Bei jeder Kopplung mit der Anlage erscheint erneut die Meldung „Neues Telefonbuch verfügbar“. Diese Meldung erscheint in einem Zeitabstand von 30 Sekunden.

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

Im BlackBerry Telefonmenü sind folgende Einstellungen vorzunehmen:  
„Bluetooth Optionen“ >>> „Einstellung für Adressbucheinträge“  
Setzen Sie den Staus von „Deaktiviert“ auf „Alle Einträge“