

RNS-E Generation 1, Wählscheibe wird nicht angezeigt

18.05.2024 12:02:39

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	FISCON	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	13:34:56 - 08.06.2012

Symptom (öffentlich)

Problem (öffentlich)

Nach der Fiscon Installation wird die Wählscheibe im RNS-E nicht angezeigt.
Das RNS-E der 1. Generation kann maximal auf SW-Stand 160 aktualisiert werden.

Lösung (öffentlich)

Bei diesen Geräten ist keine Anzeige und Komfortbedienung über das RNS-E möglich, da erst ab SW-Stand 350 die Komfortfunktionen in der Software implementiert wurden.